



Изменения в программном обеспечении iRZ Collector 3.1

В документе отражены изменения, внесенные в ПО iRZ Collector 3.1.

Нововведения


- Переименовано приложение iRZ Server в iRZ Configurator.
- Обеспечена работа нескольких экземпляров iRZ Dispatcher на одном RDP-server.
- Обеспечена поддержка СУБД MySQL 8.

Исправленные ошибки

- Ошибка перезапуска службы iRZ Collector Server 3 при сохранении настроек информирования в iRZ Dispatcher.
- Ошибки при выполнении загрузки базы данных выгруженной из версии Collector 2.5 в версию 3.1.
- Ошибки работы с русскими символами в функциях и отчетах.
- Ошибка назначения портов новым устройствам.
- Ошибки в интерпретации сообщений от модема.


Новые функции

- Добавлена функция загрузки в базу данных iRZ Collector информации о модемах из файла Excel.
- Добавлена возможность обновить окно Статус в iRZ Configurator по кнопке.





- Обеспечена возможность Добавить/Удалить все модемы, находящиеся на вкладке Новые устройства.



Приложение диспетчеризации 3.1

Текущее состояние | Параметры | **Новые устройства** | русский

IMEI	Пароль доступа к серверу	Добавить	Удалить	Служебное описание	Тип подключения: IP	Адрес	Тип устройства	Блокировка
861715031079302	5492				<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.245.123:38002	ATM31	<input type="radio"/>
863821031700696	5492				<input checked="" type="checkbox"/>	192.168.245.123:38001	ATM41	<input type="radio"/>

Рекомендации

- При подключении к iRZ Collector более 10 000 модемов рекомендуем обеспечить более 4 ГБ оперативной памяти и 4-8 ядерный процессор фирмы Intell. При использовании процессора AMD рекомендуем более 8-ми ядер.